## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **IHOSY - FIANARANTSOA**



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 926489/FNR/025/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 30/11/2021

NOM: SOEURS FILLES/CHARITE DE ST VINCENT DE PAUL AMPASY TAOLAGNA 0341078151RO

ADRESSE: C/O SOAVIMBAHOAKA TELEPHONE:/

PROFESSION:/

**NUM IMM**: 6778TAM **MARQUE**:TOYOTA **COMMUNE: ANTANANARIVO** 

**GENRE**: CTTE **TYPE**: HZJ79LTJMRS **CARROSSERIE**: BACHEE **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL N°SERIE DU TYPE:-7074503 **PUISSANCE: 17** 

PLACE DEBOUT: PLACE ASSISE: 9 N°MOTEUR: 0583726

PTC:3030 PAV:1885 CU:1145

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2009

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** NR CARTE VIOLETTE:/ **DELIVREE LE**:12/11/2019

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 30/11/2021

PATENTE:/ ANI: 19661400247 APTITUDE: APTE Visite du 30/11/2021

Le Chef de Centre Nom du vérificateur :GPHC RAMANANTSOA Jean Freddy

Opérateur: RANEDSON TAHIRY MAHONY Validité de circulation jusqu'au30/05/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **IHOSY - FIANARANTSOA** 

RECU N°:926489/FNR/025/SUR\_SITE/2021



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: SOEURS FILLES/CHARITE DE ST VINCENT DE PAUL AMPASY TAOLAGNA 0341078151RO

DATE 30/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 6778 TAM

**USAGE EFFECTTF**:TMTPERS

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: PTC 3030 DROIT Ar 6 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 **CARTE** Ar 0 THT Ar 8 000 TVA Ar 1 600

**NET A PAYER: Ar 9 600** TIMBRE Ar 0