

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RASOAFARA ESTHER  
**ADRESSE :** TSIMAHAVA OBE, **Tél.** 0341777789

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6192UC**

**USAGE EFFECTIF:** TMTPERS

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2770

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 10 000

**TVA :** Ar 2 000

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MORONDAVA - TOLIARA**

**RECU N° : 807916/TLR/011/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 03/08/2021

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- PARE BRISE A REMPLACER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FEUX DE STOP G/D NULS
- TRAIN AV A REVISER

Nom du vérificateur : GP1C ROMILE Etienne  
Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2MOIS**