

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RASOAMANARIVO FELICITE**

**ADRESSE : IVH 46 D AMBODIMITA 0340615982, Tél. 0344748387**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7361TBM**

**USAGE EFFECTIF: TBR > 25 places et ≤ 50 places**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 29 000

**TVA :** Ar 5 800

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MAHAJANGA-AMBOROVY**

**RECU N° : 869761/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date : 05/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur : RANDRIANARISOA Donatien  
Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA  
MILY

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**