

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**De: MOHAMED JACQUIS
ADRESSE : ANBABIZY, Tél.**

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7040UC

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1610

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-IVATO**

RECU N° : 872545/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date : 07/10/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- ECLAIRAGE LONGUE PORTEE LED A ENLEVER
- FEUX ROUGE G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur : Mr RAMAROSATA Rija Marc
Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS