

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RABODOALISOA SEHENO**

**ADRESSE : LOT A 114 BIS ANTSINANANTSENA, Tél. 0325418550**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8174TBP**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 21 000

**TVA :** Ar 4 200

**NET A PAYER : Ar 25 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 873492/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 08/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 25 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- LICENCE A PRESENTER

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José  
B.A  
Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 08/11/2021**