DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAMIANDRISOA ELISON NAPIER ADRESSE: LOT WA 02 ANTANETIOSA, Tél. 0344798147 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 1901TBE

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 950

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N°: 924235/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 26/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- MOTEUR SALE

Nom du vérificateur : GPHC ANDRIAMBOLOLONA

Nary

Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS-26/12/2021