



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 921220/FNR/021/SUR_SITE/2021

DATE : 24/11/2021

NOM : RABENANDRASANA JONAH

ADRESSE : LOT SAHALAVA

TELEPHONE :

PROFESSION :CHAUFFEUR

NUM IMM : 3809FE

MARQUE :CITROEN

COMMUNE : FIANARANTSOA

GENRE : VP

TYPE : X21HXF

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:72109856

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :5012715

PTC :1910

PAV :1435

CU :475

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1998

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 28/11/2019

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 24/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RANOARIJAONA L. Rasolomanana

Le Chef de Centre

Opérateur :RAHANTAMALALA JULIANA

Validité de circulation jusqu'au30/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3809FE

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1910

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000