DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 922919/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 25/11/2021

NOM: RAVELONARY FABIENNE

ADRESSE: VILLA DE LING AMBOHITSOA TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM : 5144TAD MARQUE :TOYOTA COMMUNE : ANTANANARIVO 033 12 433 15

GENRE : VP TYPE : JT111TJ82 CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:07404420

PLACE ASSISE : 7 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :-PTC :2800 PAV :1690 CU :1110

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1990

USAGE EFFECTIF: VP300 (Age > 5 ans)

NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE

LE:19/11/2018

NR LICENCE: DELIVREE LE: 25/11/2021

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 25/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J. Alexandre

Le Chef de Centre

Opérateur: RALOVASOA Cristine

Validité de circulation jusqu'au 26/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°:922919/ANT/004/SUR_SITE/2021



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: RAVELONARY FABIENNE DATE 25/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5144TAD

USAGE EFFECTTF: VP300 (Age > 5 ans)

PLACE ASSISE : 7
PTC 2800

DROIT Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN Ar 0

PV Ar 2 000

CARTE Ar 2 000

THT Ar 14 000
TVA Ar 2 800

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER: Ar 16 800