



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 914432/FNR/021/SUR\_SITE/2021

DATE : 17/11/2021

NOM : RABEN ARSON

ADRESSE : LOT IB 019 D TALATA VOLONONDY 0343967868

TELEPHONE : /

PROFESSION :-

NUM IMM : 9884TAL

MARQUE :JMC

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : JX50442XXDA2

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :11

N°SERIE DU TYPE:10578

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :83020071

PTC :5885

PAV :2385

CU :3500

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2008

USAGE EFFECTIF : TM7

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :17/11/2021

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 17/11/2021

PATENTE : 2021

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 17/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RALAIIVY C.Prospere

Le Chef de Centre

Opérateur :RAHANTAMALALA JULIANA

Validité de circulation jusqu'au17/05/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9884TAL**

USAGE EFFECTIF :TM7

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

5885

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 17 000

TVA

Ar 3 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 20 400**