DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 928065/FNR/007/SUR_SITE/2021 **DATE**: 01/12/2021

NOM: RAFARASOA CELINA

ADRESSE: FIANARANTSOA TELEPHONE: 0343873300

PROFESSION:/

NUM IMM : 8997FEMARQUE :MERCEDES BENZCOMMUNE : FIANARANTSOAGENRE : CTTETYPE : 903662CARROSSERIE :FOURGONSOURCE D'ENERGIE :GASOILPUISSANCE :9N°SERIE DU TYPE:1R912598

PLACE ASSISE : 3 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :3200 PAV :1620 CU :1580

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2006

USAGE EFFECTIF: TM3 (Age >5 ans) NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 01/12/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 01/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND Le Chef de Centre

Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE CLEMENTINE

Validité de circulation jusqu'au01/06/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:928065/FNR/007/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

BESOROHITRA - FIANARANTSOA

De: RAFARASOA CELINA DATE 01/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8997FE

USAGE EFFECTTF: TM3 (Age >5 ans)

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 3200 DROIT Ar 6 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 8 000 TVA Ar 1 600

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 9 600