

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTSIRABE - ANTANANARIVO**

**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 927568/ANT/023/SUR SITE/2021

**DATE :** 30/11/2021

**NOM :** RAMAROSON MBOLATIANA JULUANNA

**TELEPHONE :** 034 76 832 50

**ADRESSE :** N° 103 CITE ANTARANDOLO

**PROFESSION :-**

**NUM IMM :** 9613FE

**MARQUE :** HYUNDAI

**COMMUNE :** FIANARANTSOA

**GENRE :** VP

**TYPE :** SH81WP

**CARROSSERIE :** BREAK

**SOURCE D'ENERGIE :** GASOIL

**PUISSANCE :** 10

**N°SERIE DU TYPE:** 6 U 018 111

**PLACE ASSISE :** 7

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :** 2295

**PAV :** 1605

**CU :** 690

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 2006

**USAGE EFFECTIF :** VP

**NR CARTE VIOLETTE :**

**DELIVREE LE :-**

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 30/11/2021

**PATENTE :**

**ANI :**

**Visite du :** 30/11/2021

**Nom du vérificateur :** GP1C RAZAFINTSALAMA Lanto Jacques Aimé

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :** RAVO Voahanginirina Pierrette

**Validité de circulation jusqu'au** 30/11/2022

**APTE**