DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 868782/ANT/002/SUR_SITE/2021 DATE: 04/10/2021

NOM: RALISON VIZY

ADRESSE: LOT II L 111 B ANKORONDRANO TELEPHONE: 0342147056

PROFESSION: COMMERCANTE

NUM IMM : 7876TAA MARQUE :RENAULT COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: L42S00 CARROSSERIE: CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :7 N°SERIE DU TYPE:1276062

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 056843

PTC :1260 PAV :820 CU :440

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1988

USAGE EFFECTIF: TV NR CARTE VIOLETTE: / DELIVREE LE: 05/09/2019

NR LICENCE: DELIVREE LE: 04/10/2021

PATENTE: 54619/2019 ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RABEARISOA Jerry Christian Le Chef de Centre

Opérateur: LEDA Fenosoa Yolande

Validité de circulation jusqu'au04/02/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO-ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

DATE 04/10/2021

RECU N°:868782/ANT/002/SUR_SITE/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7876 TAA

USAGE EFFECTTF :TV

De: RALISON VIZY

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1260 Ar 7 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 9 000 TVA Ar 1 800

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 10 800