



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 688186/MGA/020/SUR_SITE/2021

DATE : 22/03/2021

NOM : RAKOTOMALALA HAJA FENOSOA ROTA ELIE

ADRESSE : VILLA KOUSSAY SECT 3 A AMBONDRONA

TELEPHONE :

PROFESSION :SAGE FEMME

NUM IMM : 1071ME

MARQUE :OPEL

COMMUNE : MAHAJANGA

GENRE : VP

TYPE : OSBF08

CARROSSERIE :CI2P

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :7

N°SERIE DU TYPE:-Y4221907

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1435

PAV :1015

CU :420

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2000

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 04/02/2020

PATENTE : 0

ANI : 0

APTITUDE : APTE Visite du 22/03/2021

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin

Le Chef de Centre

Opérateur :RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA MILY

Validité de circulation jusqu'au22/03/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1071ME

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1435

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000