



**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 263720/TNA/005/SUR SITE/2019

**DATE :** 28/11/2019

**NOM :** LU ZHIKU

**TELEPHONE :**

**ADRESSE :** CARREAU N°1 ANTETEZANTONA CR AMBODISANA

**PROFESSION :**TECHNICIEN

**NUM IMM :** 0438AH

**MARQUE :**KIA

**COMMUNE :** TOAMASINA

**GENRE :** VP

**TYPE :** JC5218

**CARROSSERIE :**BREAK

**SOURCE D'ENERGIE :**GASOIL

**PUISSANCE :**10

**N°SERIE DU TYPE:**128993

**PLACE ASSISE :** 7

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :**2475

**PAV :**1856

**CU :**619

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 2003

**USAGE EFFECTIF :** VP

**NR CARTE VIOLETTE :**

**DELIVREE LE :-**

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 04/11/2019

**PATENTE :**

**ANI :**

**Visite du :** 28/11/2019

**Nom du vérificateur :**GPHC RAHERIMIRINDRA Gudrig

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :**RAHARININOSY Solotiana Liantsoa

**Validité de circulation jusqu'au** 04/11/2020

**APTE**