## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ANDRIAMANANTENA ZO MBOLATIANA ADRESSE: LOT I A 65 BIS TANJOMBATO, Tél. - Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 8995TP

**USAGE EFFECTIF:** TPP ≤ 25 places

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3500

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 21 000
TVA: Ar 4 200

NET A PAYER: Ar 25 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 922047/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 24/11/2021

NET A PAYER: Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- SIEGES DU VEHICULES A COMPLETER
- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- CARTE GRISE A REGULARISER (POIDS /CARROS)

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L

El'no

Opérateur: ANDRIANIRIANARISOA Louisiane Pascale

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 24/12/2021