

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: ANDRIAMAROSOLO RASOAMANARIVO MANOHISOA
ADRESSE : LOT II M 10 MAHAVOKY-0341321181, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **5623TBC**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2620

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 935234/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 08/12/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(08/01/2022)