

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAKOTONDRATOVO JEAN MAURICE
ADRESSE : LOT IJF 112 AMBOHIMANARINA, Tél. 0342960381
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **6311TBH**

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC : 2880

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 935324/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 08/12/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : GPCE FARALAHY
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 08/01/2022