DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: BAUER WILFRIED

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: \text{IF 05 TER FARAVOHITRA 0329036976, T\'el.} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{6712TBE} \\ \textbf{ADRESSE}: \textbf{ADRESSE}:$

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC: 5990

DROIT: Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 16 000

 TVA:
 Ar 3 200

NET A PAYER: Ar 19 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 923527/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 26/11/2021

NET A PAYER: Ar 19 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 26/12/2021