

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAKOTOARISON JOELSON FREDERIC**  
**ADRESSE : LOT C 63 E BIS ANDRANOMENA, Tél. 0333232495**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8117TBN**

**USAGE EFFECTIF:** CSUB > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 29 000

**TVA :** Ar 5 800

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-IVATO**

**RECU N° : 861755/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date : 28/09/2021**

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- JEU IMPORTANT DE COLONNE DE DIRECTION
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur : Mr RAMAROSATA Rija Marc  
Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10 JOURS**