

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAKOTOARIMANANA HERINIRINA ELIE**  
**ADRESSE : LOT C 50 E BIS AMBODIVONDAVA AMBOHINAORINA,**  
**Tél.**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2445TBN**

**USAGE EFFECTIF: TM3 (Age >5 ans)**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3450

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 10 000

**TVA :** Ar 2 000

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 921970/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 24/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur : GPCE FARALAHY  
Opérateur : ANDRIANIRIANARISOA Louisiane Pascale

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 24/12/2021**