DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY-MAHAJANGA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 862709/MGA/020/SUR_SITE/2021 DATE: 28/09/2021

NOM: RAKOTONDRASOA

ADRESSE: LOT 0207 O 0157 SECT 3 MAHAVOKY ATSIMO TELEPHONE: 0324003415

PROFESSION :////

NUM IMM: 0088MCMARQUE:DACIACOMMUNE: MAHAJANGAGENRE: VPTYPE: R13319CARROSSERIE:BREAKSOURCE D'ENERGIE:ESSENCEPUISSANCE:8N°SERIE DU TYPE:S0178741

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 001324

PTC :1380 PAV :980 CU :400

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2003

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 28/09/2021

PATENTE: / ANI: 0 APTITUDE: APTE Visite du 28/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC RATOVOHERY M.Harifetra Le Chef de Centre

Opérateur: RASOANANTENAINA ANTOINETTE OLIDA

Validité de circulation jusqu'au29/09/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :862709/MGA/020/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

AMBOROVY-MAHAJANGA

De: RAKOTONDRASOA DATE 28/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0088MC

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1380 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 20 000 TVA Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**