DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RABENIRINA STANISLAS LILI DE ROLAND ADRESSE: ANKIRIRIKY SUD, Tél. 032 89 010 34 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 6122ME

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 3200

DROIT: Ar 9 000 CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 $4\,000$

 THT:
 Ar
 $13\,000$

 TVA:
 Ar
 $2\,600$

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSOHIHY - MAHAJANGA

RECU N°: 907850/MGA/026/SUR_SITE/2021

Date: 10/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PARE BRISE A REMPLACER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- PNEU AV D LISSE
- ROUES DE SECOURS NUL
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC

MAHAJORONARIMIADANA E.Olafson

Opérateur: RASOLOMANDIMBY Vonimboahangy

Fleurtina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS