



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 874459/MGA/020/SUR_SITE/2021

DATE : 08/10/2021

NOM : LEONG BTP ET CONSTRCTIONS MULTISERVICE

ADRESSE : IVL 240 D ANOSIVAVAKA

TELEPHONE :

PROFESSION :MULTI SERVICE

NUM IMM : 1616TBM

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : D364D2

CARROSSERIE :BENNE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :34

N°SERIE DU TYPE:LS1D364D2E0000354

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :EC000406

PTC :19000

PAV :6890

CU :12110

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2019

USAGE EFFECTIF : TM16

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 08/01/2020

PATENTE : 2019

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 08/10/2021

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin

Le Chef de Centre

Opérateur :RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA MILY

Validité de circulation jusqu'au08/04/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1616TBM

USAGE EFFECTIF :TM16

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

19000

DROIT

Ar 39 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 41 000

TVA

Ar 8 200

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 49 200