DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 925799/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 29/11/2021

NOM: RANDRIAMANANTSOA RIVO ROBINSON

ADRESSE: LOT ITL 64 BIS A AMBOATAVO TELEPHONE:

PROFESSION: ELECTRIECIEN

NUM IMM: 0095TBK MARQUE: VOLKSWAGEN COMMUNE: AMBAVHADITOKANA

GENRE: VP TYPE: ZZZZKZ CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :6 N°SERIE DU TYPE:CX 025635

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :2264 PAV :1624 CU :640

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2012

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 10/04/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 29/11/2021

Nom du vérificateur :GPCE FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au29/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :925799/ANT/004/SUR SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RANDRIAMANANTSOA RIVO ROBINSON DATE 29/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0095 TBK

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2264 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**