

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: PNUD

**ADRESSE : MAISON COMMUNE DES NATIONS UNIES RUOTE DE
MAHAJANGA, Tél. -**

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 206PE903

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1620

DROIT : Ar 0

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 0

THT: Ar 0

TVA : Ar 0

NET A PAYER : Ar 0

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 875665/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 11/10/2021

NET A PAYER : Ar 0

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS

Nom du vérificateur : Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe
Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(11/11/2021)