

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAKOTOMAMONJY LANTO NIAINA ANDRIAMAROLAHY  
**ADRESSE :** LOT III S 183 V A OUEST MANANJARA, Tél. 0348301099  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **3881TBH**

**USAGE EFFECTIF:** CSUB > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 31 000

**TVA :** Ar 6 200

**NET A PAYER :** **Ar 37 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 911001/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 15/11/2021

**NET A PAYER : Ar 37 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE NULLE
- AVERTISSEUR SONORE NUL
- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY  
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo  
Claudy

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS 15/01/2022**