

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAOLIARISOA CHARLOTTE ANGELINE 0348540682  
**ADRESSE :** LOT ANDRANOMIADILOHA ANKOFABA, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **2763FE**

**USAGE EFFECTIF:** VP300 (Age > 5 ans)

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3050

**DROIT :** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 14 000

**TVA :** Ar 2 800

**NET A PAYER :** **Ar 16 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 908370/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 11/11/2021

**NET A PAYER : Ar 16 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- MECANISME LEVE VITRE A REPARER
- FERMETURE PORTE ARR G A REPARER
- FREIN A MAIN INOPERANT

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B  
ROLAND  
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 5 JOURS**