## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 934136/ANT/004/SUR\_SITE/2021 DATE: 07/12/2021

**NOM**: RAJOELISOA FANJAHARIMALALA

ADRESSE: LOT II 95 EF BIS AMBATOMAINTY 0347275057 TELEPHONE:

PROFESSION:-

**NUM IMM**: 9131TBN **MARQUE**: MERCEDES BENZ **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : 906655

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:1S 512427

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :3500 PAV :2545 CU :955

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 2020

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 09/06/2021

PATENTE: 178625/21 ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 07/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au09/06/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RAJOELISOA FANJAHARIMALALA DATE 07/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9131TBN

**USAGE EFFECTTF**:TM6

PLACE DEBOUT: PLACE ASSISE: 3 PTC 3500 Ar 10 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 14 000 TVA Ar 2 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 16 800**