DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAFARAVOLOLONA LILIA **ADRESSE** : LOT 33 INR ANDRAISORO ANTANANARIVO, **Tél**. 0340892091

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0214TBR

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 2800

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 18 000

 TVA:
 Ar 3 600

NET A PAYER: Ar 21 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOSITRA - FIANARANTSOA

RECU N°: 906855/FNR/015/SUR_SITE/2021

Date: 10/11/2021

NET A PAYER: Ar 21 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- CARTE GRISE A REGULARISER (POIDS /CARROS)

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard

Victorien

Opérateur : RAZAKASON Radoniaina Herinjaka

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 10/01/2022