## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: CIMELTA MADAGASCAR

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: 447~\text{BD GL RATSIMANDRAVA}, \textbf{T\'el}.~0324003415\\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{2138TAP}$ 

**USAGE EFFECTIF: TRR16** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 26000

**DROIT:** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 45 000

 TVA:
 Ar 9 000

NET A PAYER: Ar 54 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

-----

RECU N°: 870876/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 54 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FUITE D'HUILE SUR BOITE VITESSE

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS