

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 935173/ANT/004/SUR SITE/2021

**DATE :** 08/12/2021

**NOM :** RAZAFITSALAMA JEAN CLAUDE

**TELEPHONE :** 0346466882

**ADRESSE :** IAV 267 BIS AIVOLOHA /

**PROFESSION :** ELECTRICIEN

**NUM IMM :** 9133TP

**MARQUE :** OPEL

**COMMUNE :** ANTANANARIVO

**GENRE :** VP

**TYPE :** E835836

**CARROSSERIE :** BREAK

**SOURCE D'ENERGIE :** GASOIL

**PUISSANCE :** 5

**N°SERIE DU  
TYPE:** WOL000036F2524468

**PLACE ASSISE :** 5

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :** 1420

**PAV :** 910

**CU :** 510

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 1985

**USAGE EFFECTIF :** VP

**NR CARTE VIOLETTE :**

**DELIVREE LE :-**

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 20/10/2021

**PATENTE :**

**ANI :**

**Visite du :** 08/12/2021

**Nom du vérificateur :** Mr RANDRIAMANANTENA Gérald

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :** RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

**Validité de circulation jusqu'au** 24/10/2022

**APTE**