



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 933088/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 07/12/2021

NOM : RASOARIMALALA VOAHINGINIRINA VIRGINIE HERMONDE

ADRESSE : LOT II A B 102 ANTONGOMBATO OUEST MAHITYSY

TELEPHONE : 0327331055

PROFESSION :COMMERCANTE

NUM IMM : 2781TBP

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : MAHITSY

GENRE : CAM

TYPE : ZZZ2EZ

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:B6004004

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :3500

PAV :2100

CU :1400

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2010

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 09/06/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 07/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

Validité de circulation jusqu'au07/06/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé2781TBP

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

3500

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 14 000

TVA

Ar 2 800

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 16 800