DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 876321/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 11/10/2021

NOM: RABOTODESA LEON

ADRESSE: LOT VE 81 AMBATOVINAKY 0346508564 **TELEPHONE:**

PROFESSION: COMMERCANT

NUM IMM: 3229TBM MARQUE: VOLKSWAGEN **COMMUNE: ANTANANARIVO**

GENRE: TCP **TYPE**: ZZZ2EZ **CARROSSERIE**:CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL **PUISSANCE: 10** N°SERIE DU TYPE:XCX76031846

PLACE ASSISE: 23 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR**:ILLISIBLE

PTC:3500 CU:1960 **PAV**:1540

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2007

USAGE EFFECTIF: TBR NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE**:10/09/2020

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 10/09/2020

PATENTE: 2020 ANI: APTITUDE: APTE Visite du 11/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY Le Chef de Centre

Opérateur: RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au 11/02/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:876321/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RABOTODESA LEON DATE 11/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3229 TBM

USAGE EFFECTTF :TBR

PLACE ASSISE: 23 PLACE DEBOUT: PTC 3500 Ar 9 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 13 000 TVA Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600 TIMBRE Ar 0