



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 863507/ANT/004/SUR\_SITE/2021

DATE : 29/09/2021

NOM : RATSIRARSON JOELISOA

ADRESSE : IVI 93 MANDIALAZA AMBODIVONA

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 0325TBD

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : SU81XDEU

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:327534

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :988980

PTC :2520

PAV :1869

CU :651

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION : 2014

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 21/10/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 29/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well

Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina

Validité de circulation jusqu'au24/10/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0325TBD**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2520

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**