## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** ANDRIAMIADY MAHENINA **ADRESSE** : LOT ALAROBIA, **Tél**. 0347029996

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7201FB

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2210

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 21 000

 TVA:
 Ar 4 200

NET A PAYER: Ar 25 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

-----

RECU N°: 919118/FNR/007/SUR\_SITE/2021

**Date**: 22/11/2021

NET A PAYER: Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE

CLEMENTINE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS