## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 874317/ANT/004/SUR\_SITE/2021 DATE: 08/10/2021

**NOM**: RAKTOBE ANDRIANOME DIMBY

ADRESSE: 37 H BIS ANDRANORO ANTEHIROKA TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM: 0556TBN MARQUE: KIA COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: DE2243 CARROSSERIE: CI

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :6 N°SERIE DU TYPE:7S234130

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :1316 PAV :948 CU :368

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 2007

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 04/09/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 08/10/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au08/10/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

-----



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:874317/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**De**: RAKTOBE ANDRIANOME DIMBY

DATE 08/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0556TBN

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1316 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**