DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANARISOA HERILALAINA ADRESSE: LOT III T 185 ANTOHOMADINIKA, **Tél**. Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: **4352TR**

USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 2800

DROIT: Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ALASORA

RECU N°: 870115/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L

El'no

Opérateur : RALOVASOA Cristine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : DR 02 MOIS 05/12/21