

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 909096/FNR/007/SUR SITE/2021

**DATE :** 11/11/2021

**NOM :** RANDRIAMAMPIANTONARIVO TAMARO

**TELEPHONE :** 0345077741

**ADRESSE :** LOT MITSINJOSOA

**PROFESSION :** /

**NUM IMM :** 5843FD

**MARQUE :**RENAULT

**COMMUNE :** FIANARANTSOA

**GENRE :** VP

**TYPE :** B53/05

**CARROSSERIE :**CI 4P

**SOURCE D'ENERGIE :**ESSENCE

**PUISSANCE :**8

**N°SERIE DU TYPE:**01338180

**PLACE ASSISE :** 5

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :**1400

**PAV :**940

**CU :**460

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 1989

**USAGE EFFECTIF :** VP

**NR CARTE VIOLETTE :**

**DELIVREE LE :-**

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 11/11/2021

**PATENTE :**

**ANI :**

**Visite du :** 11/11/2021

**Nom du vérificateur :**Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :**FANAJASOA Sambany Nestoria

**Validité de circulation jusqu'au** 11/11/2022

**APTE**