



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 930929/FNR/021/SUR\_SITE/2021

DATE : 06/12/2021

NOM : RAKOTONIRINA HERY

ADRESSE : LOT I V N 87 E N 67 HA NORD OUEST

TELEPHONE : /

PROFESSION :-

NUM IMM : 7925TBJ

MARQUE :MERCEDES BENZ

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : 1928-MOD

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :29

N°SERIE DU TYPE:62111715333172

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :-

PTC :22000

PAV :10000

CU :12000

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 1987

USAGE EFFECTIF : TM16

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 06/12/2021

PATENTE : 2020

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 06/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC RANOARIJAONA L. Rasolomanana

Le Chef de Centre

Opérateur :RAHANTAMALALA JULIANA

Validité de circulation jusqu'au07/06/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé7925TBJ**

USAGE EFFECTIF :TM16

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

22000

DROIT

Ar 39 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 41 000

TVA

Ar 8 200

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 49 200**