

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAKOTOARIMANANA FANAMBINANTSOA BABY**  
**ADRESSE : LOT IVI 44 BIS MANDIALAZA AMBODIVONA -**  
**0330360188, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4823TBF**

**USAGE EFFECTIF: TV**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1185

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 931518/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 06/12/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- BANQUETTE AR A RECTIFIER
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- REVETEMENT PORTIERE A POSER
- PARALLELISME A REGLER
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- FILTRE A AIR A POSER
- FUIITE D'HUILE SUR MOTEUR
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy	APTITUDE : <b>INAPTE</b>  <b>Délai de réparation accordée : 1 MOIS 06/01/2022</b>	
---	---	--