

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



**De:** RAKOTONANDRASANA JACQUARIAS MARSON  
**ADRESSE :** LOT IJJ 1141 AMBOHIJATOVO(0342127150), Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **9034TBK**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2560

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER :** **Ar 28 800**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-ALASORA

**RECU N° : 865473/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 01/10/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well  
Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

APTITUDE :**INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10 JOURS 11/10/2021**