

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: ANDRIANAMBININTSOA ROLAND

ADRESSE : LOT IVL 58 A M BIS ANDOHATAPENAKA, Tél. 033 42 040 18

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8428TAD

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 1180

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 919785/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 23/11/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PARE CHOC AV/ARR A POSER
- PARE CHOC AV/ARR A FIXER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- BOUCHON RESERVOIR A POSER
- PARE BRISE CASSEE
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José
B.A
Opérateur : RASESILISOA Yeldine

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 23/01/2022