

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAHOLIARISOA MARIE CLAUDINE OLIVE
ADRESSE : AMBOHIDRAZANA TSARAHONENANA MAHITSY, Tél.
0348877360

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6250TAE

USAGE EFFECTIF: TMTPEPS

PLACE DEBOUT:

PTC : 2425

DROIT : Ar 6 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 10 000

TVA : Ar 2 000

NET A PAYER : Ar 12 000

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
MANAKARA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 924404/FNR/021/SUR_SITE/2021

Date : 26/11/2021

NET A PAYER : Ar 12 000

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS
- FREIN A MAIN INOPERANT
- PHARE G/D NULS
- LAMPES STROBOSCOPIQUES A ENLEVER
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RANOARIJAONA L.
Rasolomanana
Opérateur : RAHANTAMALALA JULIANA

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 Mois, 26/01/2022