



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 931431/FNR/007/SUR_SITE/2021

DATE : 06/12/2021

NOM : RAVOHIARINIRINA

ADRESSE : LOA ALAKAMISY

TELEPHONE : /

PROFESSION :/

NUM IMM : 4135FD

MARQUE :DAIMLER BENZ

COMMUNE : AMBOHIMAHASOA

GENRE : CAM

TYPE : 1017A

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :15

N°SERIE DU TYPE:296915

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :797724

PTC :12200

PAV :5200

CU :7000

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2010

USAGE EFFECTIF : TM10

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 06/12/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 06/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAJAKOBA Jean Emma Noël

Le Chef de Centre

Opérateur :FANAJASOA Sambany Nestoria

Validité de circulation jusqu'au 03/06/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4135FD

USAGE EFFECTIF : TM10

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

12200

DROIT

Ar 23 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 27 000

TVA

Ar 5 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 32 400