

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RASOLOFONTSALAMA LAINGONANAHARY 032 82 308 33

ADRESSE : LOT 7 CITE ASECNA AMBOROVY, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9053MD

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC : 670

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 11 000

TVA : Ar 2 200

NET A PAYER : Ar 13 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
MAHAJANGA-AMBOROVY**

RECU N° : 864662/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date : 30/09/2021

NET A PAYER : Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- DEF AUT DE MUTATION
- PATENTE A PRESENTER
- ROUES DE SECOURS NUL
- PHARE G/D NULS

Nom du vérificateur : GPHC RATOVOHERY M. Harifetra
Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA
MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS