



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 912962/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 16/11/2021

NOM : RASOLOFOTEFINJANAHARY PROSPER

ADRESSE : LOT III V 42 TER ANOSIZATO EST

TELEPHONE : 033 12 812 41

PROFESSION :MECANICIEN

NUM IMM : 4594TBM

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : KPU1CP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:2U447358

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2270

PAV :1580

CU :690

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 16/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 16/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain

Le Chef de Centre

Opérateur :RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

Validité de circulation jusqu'au18/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé4594TBM

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2270

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000