## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 926727/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 30/11/2021

NOM: RAKOTONANDRASANA MAMISOA SAMUEL LALA

ADRESSE: P 111 SUD AMBOHIPO **TELEPHONE:** 

PROFESSION:-

**NUM IMM**: 1599TBN **MARQUE**: HYUNDAI **COMMUNE: ANTANANARIVO** 

GENRE: TCP **TYPE**: WAH7JP **CARROSSERIE**:CAR

**SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE**:12 N°SERIE DU TYPE:3U138075

PLACE ASSISE: 12 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR**:ILLISIBLE

PTC:2850 **PAV**:1800 CU:1050

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2001

**USAGE EFFECTIF** : TPP ≤ 25 places NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 13/04/2021

PATENTE: ANI: 2020 APTITUDE: APTE Visite du 30/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au30/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

DATE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:926727/ANT/004/SUR\_SITE/2021

De: RAKOTONANDRASANA MAMISOA SAMUEL LALA 30/11/2021

**USAGE EFFECTTF** :TPP ≤ 25 places

PLACE ASSISE: 12 PLACE DEBOUT: PTC 2850 DROIT Ar 15 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 **CARTE** Ar 2 000 THT Ar 19 000 TVA Ar 3 800

**NET A PAYER: Ar 22 800** TIMBRE Ar 0

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1599TBN