



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 861521/TNA/005/SUR_SITE/2021

DATE : 27/09/2021

NOM : SUN RESOURCES MADAGASCARA

ADRESSE : BATIMENT CITE PLANTON P 6 AVARATRA ANTANIMORA

TELEPHONE : 0341034710

PROFESSION :-

NUM IMM : 1197TBL

MARQUE :LEXUS

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : HYOOWX

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :17

N°SERIE DU TYPE:F4147956

PLACE ASSISE : 8

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :3196626

PTC :3280

PAV :2680

CU :600

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2014

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 27/09/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 27/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené Victorien

Le Chef de Centre

Opérateur :RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

Validité de circulation jusqu'au27/09/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1197TBL

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 8

PLACE DEBOUT :

PTC

3280

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000