



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 910294/MGA/020/SUR_SITE/2021

DATE : 12/11/2021

NOM : NAZIRALI ASGARALI

ADRESSE : 5,AV DE LA REPUBLIQUE SECT III MGA VILLE

TELEPHONE :

PROFESSION :HOTELIER

NUM IMM : 0010ME

MARQUE :LAND ROVER

COMMUNE : MAHAJANGA

GENRE : VP

TYPE : VA2BC2

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:EH939996

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :052614086

PTC :2350

PAV :1765

CU :585

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2014

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 02/07/2020

PATENTE : /

ANI : /

APTITUDE : APTE Visite du 12/11/2021

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien

Le Chef de Centre

Opérateur :RASOANANTENAINA ANTOINETTE OLIDA

Validité de circulation jusqu'au12/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0010ME

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2350

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000