

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RABENARIVO FENO LAZA  
**ADRESSE :** LOGT VI C 4 ALAKAMISY, Tél.

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6955TAR**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2850

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 928405/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 01/12/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME

Nom du vérificateur : GPCE RAFALIMANANA Jocelyn  
Opérateur : RAZAFIMANDROSO Jeanne Edwine

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 02JOURS 03/12/21**